

Datum: 2020-10-18

Synpunkter eller förslag som du har:

Efter att farthindret har kommit upp på Rosenhillsvägen i Jämshög så har jag noterat att resten av sträckan från väg 15 till centrum i Jämshög ser för jävlig ut. Det växer stora grästuvor och mindre buskar längs kantstenarna mellan vägen och cykelbanan. Reflexstolpar ligger ner eller saknas bitvis. Kort sagt det ser tråkigt, ovårdat ut samt ger samhället en tråkig inramning för att inte tala om trafiksäkerhetsmässigt med tanke på reflexstolparna.

Svar:

Hej!

Vi kan inte mer än hålla med dig i dina observationer. Det är också något som vi noterat och planerat för att åtgärda. Till vintern planerar vi att nya reflexstolpar ska komma upp. Det saknas eller funktionen är dålig på flera platser i Jämshög och Olofström, varpå vi får byta eller komplettera dessa i etapper.

Växtligheten längs med kantstenar är ett problem som vi tittar på olika metoder för att bekämpa både effektivt som kostnadsmässigt. Vår parkavdelning är medvetna om Rosenhillsvägen och röjning kommer ske utefter deras planering av arbetet. Vi har även lagt märke till att flera fastigheter längs Rosenhillsvägen har växtlighet som buskar och träd som börjat växa ut över GC-vägen. Detta är såklart också något som vi kommer påpeka till berörda fastighetsägare inom kort alternativt till våren om åtgärder inte gjorts innan dess.

Med vänlig hälsning
Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
Kommunledningsförvaltningen