

Datum: 2020-12-03

Synpunkter eller förslag som du har:

Hej. Vid infarten till Hallonvägen passerar cykel och gångväg, där finns även ett brunnslock som vid sidan om sig har ett djupt hål med skarpa kanter. När det är vattenfylld uppfattar man det som pöl och kör man i det riskerar att skada hjulen Bör fyllas igen.

Svar:

Hej !

Jag säger till entreprenören att titta till det och göra en tillfällig lagning vid brunnen. Vi får göra vid hela korsningen vid ett senare tillfälle.

Med vänlig hälsning
Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
Kommunledningsförvaltningen