

Datum: 2020-01-26

Synpunkter eller förslag som du har:

Låg gatubrunn, Källvägen Kyrkhult. Brunnen cirka 15 cm under vägbanan. Olycksrisk. Färdväg: Cirka 75 meter in på Källvägen, i kurvan, från Båtslyckevägen sett. Placering på gatan: Kurvan, snett utanför Källvägen 7. Ungefärlig koordinat: 56,35018, 14,58441.

Svar:

Hej!

Vissa brunnar ska vara lägre än övriga gatan t ex rännstensbrunnar. Fast 15 centimeter låter lite väl häftigt så jag kommer be SBVT att ta en titt på om något är fel med brunnen. Något kan ju ha gått sönder vilket gjort att betäckning satt sig.

Med vänlig hälsning
Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
Kommunledningsförvaltningen