

Datum: 2020-04-15

Synpunkter eller förslag som du har:

Hej... vid min promenad (dagligen) så har jag sett att tätningsringen (marknivå) till belysningsstolpe 0004 på Oredslundsvägen saknas! Kanske det inte betyder något, men...

Åtgärd:

Ärendet har överlämnats till Olofströms Kraft AB för åtgärd.